

NEU und UNZUFRIEDEN Mängel Mängel

Beitrag von „agroetsch“ vom 12. Januar 2005 um 09:56

Hallo Eddy,

zuerst einmal herzlich willkommen hier im Forum.

Zu zwei Deiner Mängel kann ich gleich etwas sagen:

Die Gluckergeräusche im Armaturenbrett nach Motor abstellen sind "normal". Gibt es hier schon einige Beiträge zu.

Die Airbag Fehler.. Gibt es hier auch schon einiges zu. Falls es der Seitenairbag ist, da muss ein Kabel getauscht werden (in einem Fall wurde nur der Stecker entfernt). Danach ist Ruhe.