

Turbolader-Verstellgestänge schmieren V10TDI

Beitrag von „flying-fish“ vom 16. Januar 2013 um 19:32

Danke für die Info. Die aufwändige TE Spülung bietet hier niemand an. Da es bisher keine Probleme gab, belasse ich es beim vorbeugenden Automatikgetriebeölwechsel entsprechend dem Reparaturleitfaden von VW.

Gruss

Heribert