

# Batterie V6 Benziner Individual

Beitrag von „WTDM“ vom 23. September 2013 um 10:12

Hallo ,

die unterm Fahrersitz ist fürs Starten zuständig .

Die im Kofferraum unter der Klappe für die Standheizung .

Vermutlich wird die Starterbatterie einfach schon zu alt sein . Wenn Glück hast steht das Einbaudatum auf der Batterie .

Wenn das so nach und nach gekommen ist das das mim Starten jetzt immer schlechter geht , glaub ich nicht das da nun große Fremdverbraucher am Werk sind .

gruß

Werner