## Probleme mit RNS2 und Multifunktionslenkrad

## Beitrag von "esesli" vom 26. September 2013 um 22:46

## Zitat von Kruemelmonstter

Hallo,

da muß das RNS mal raus , dann mal den großen Stecker prüfen , über diesen kommt der Can - Bus , wenn der fehlt gigbt es genau diesen Effekt ,

das Ein / Aus und auch die Kommunikation mit dem Lenkrad fehlt ',

!!! wenn der Stecker gezogen wird ist auch der Code weg , es sollte also die Codekarte vorhanden sein ....

viel Erfolg, Grüße aus Berlin, Kruemelmonstter

Danke für die schnelle Antwort, es lief allerdings problemlos kann es dran liegen das die Batterie leer war ( der Wagen stand 2 Wochen ) ? Werde es morgen aber mal überprüfen...