

starke Geräusentwicklung ab 230 km/h ?

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 7. Dezember 2013 um 13:00

Moin,

hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, die Spiegel ab 230 km/h anzuklappen (wohl erst im Januar). Beim alten Modell gab es auch mal Probleme mit der Geräusentwicklung - das waren allerdings auch "Klodeckel" mit entsprechendem Luftwiderstand.