

Öl im Motorraum (Turbolader)

Beitrag von „curio“ vom 10. Dezember 2013 um 11:41

..ist das Öl aussen, ist irgendwo eine Undichtigkeit im Regelfall im Bereich der Leitungsanschlüsse. Turbolader sind an sich recht robust und sind wenn, dann innerlich defekt.

Also, erstmal Motorraum entölen und Ort des Verlustes aufsuchen.

ATU ist nun nicht so die ausgewiesene Fachwerkstatt für so komplexe Fahrzeuge wie den Touareg, haben aber große Erfahrung im vorbeugenden Austausch von Verschleißteilen.

Viel Erfolg

Achim