

Neues Handy Steuergerät mit HFP

Beitrag von „topgun“ vom 20. Januar 2014 um 19:10

das interessiert mich auch.

habe seit Sonntag einen Touareg 11/2007.

Mein Iphon 4S lässt sich nicht mit dem Auto verbinden.

Das Iphon zeigt mir VW an aber Verbindung nicht möglich.

Und das Auto findet auch nix.

Was ist zu tun?

Gruß Harald