

# **Boardelektronik spinnt - Unterspannung?**

**Beitrag von „MRunck“ vom 30. März 2014 um 19:22**

Hatte ich auch bei meinem Hybrid, nach dem Prüfen und Laden der Batterie war bis heute alles o.k.

Manfred