

Probleme mit Schlüssel nach Batteriewechsel / scheint gelöst

Beitrag von „Juergen72“ vom 17. April 2014 um 16:15

Moin zusammen,

vor ca. 4 Wochen hatte ich die Batterie am Schlüssel wechseln lassen (selber soll man das ja gar nicht mehr machen).

Seit dem war mehrfach die Meldung "Kein Schlüssel erkannt", vorhin als ich losfahren wollte, ging mit dem einen Schlüssel dann gar nix mehr, also den 2. geholt + gestartet, soweit ok.

Wieder zuhause den Problemschlüssel ins Zündschloss, gestartet, kurz laufen lassen.

Aus - ein - scheint wieder zu funktionieren.

Was mich nur wundert: warum zickt der nicht gleich einfach richtig rum, nachdem die Batterie gewechselt wurde sondern in Raten auf Häppchen?

LG

Jürgen