

Radiosenderanzeige

Beitrag von „Humvee“ vom 6. Mai 2014 um 17:47

Hallo,

das hört sich so an wie das Symptom wenn das RNS auf BAP statt DDP codiert wurde.

mit VCDS mal nachsehen

Adresse 37

Byte 7

Bit 7 sollte 0 sein, wenn 1 dann fehlen einige Anzeigen in der MFA

Sollte sich normalerweise auch nicht von allein ändern, hab aber schon gelesen das dieses vorkam.