

# **Firmwareupdate / Softwareupdate HN+\_EU/RDW\_VW\_K0755 für RNS 850**

**Beitrag von „Zed“ vom 21. Juli 2014 um 19:33**

moin,

ich hatte zuvor die 534\_2, mit der K0775 ist das Startverhalten wirklich besser geworden. Ein weiterer Bug ist auch noch beseitigt worden: Beim Streamen von Music über Bluetooth vom Iphone war die Laufzeitanzeige der Titel nicht korrekt; jetzt wird die abgelaufene und die verbleibende Spielzeit korrekt angezeigt.

Ein Ingenieur aus WOB wollte mir zuerst erzählen, der Fehler liege bei Apple. Dann haben wir das Iphone mit einem RNS 310 in einem Caddy gekoppelt und die Zeitanzeige im RNS wurde einwandfrei dargestellt - da sind die nochmals in sich gegangen...

CU  
Götz