

Starker Ölverlust V6 TDI

Beitrag von „poni“ vom 12. Oktober 2014 um 19:59

[Zitat von coala](#)

Das greife ich doch glatt mal 1:1 so auf 😊

Grüße

Robert

Am Turbo ist nichts zusehen, Lambdasonde ausgebaut und es ist auch kein Öl im Rohr zusehen.