

Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „fantomaz“ vom 18. Dezember 2014 um 08:53

So, nachdem die Lampe immer wieder an und aus ging, blieb sie dann ab November dauerhaft an. Fehlerspeicher sagte das bekannte Bild Unterer Anschlag nicht erreicht, Fahrerseite.

Eine Mail an die Firma mit den Austauschteilen und prompte Antwort: wir schicken einen neuen Motor, bitte umbauen und alten Motor von UPS zur Diagnose wieder abholen lassen.

Da es grippebedingt mir seit Wochen nicht gut geht, musste das etwas warten – sie hatten aber kein Zeitproblem damit.

Nun habe ich letzte Woche endlich umbauen können und seit dem keine gelbe Lampe mehr, es scheint, dass der Motor echt nicht richtig gearbeitet hat.

Was ich aber sagen kann: das war mal echt Service, unkompliziert, schnell und freundlich, großes Lob dafür 😊

Alexander