

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „pynchon“ vom 4. März 2015 um 00:36

Hallo zusammen,

wir haben ein Problem mit dem Luftfahrwerk.

Unser Touareg stand ca. 7 Wochen in der Garage und seit letztem Sonntag nach der 1.Fahrt meldet er in der MFA "Stop Fehler Fahrwerk".

Jetzt steht er hinten hochgepumpt und vorne normal da, ohne wirklich vertrauenserweckend zu erscheinen.

Gestern sind wir dann in die Werkstatt gefahren:

Frage des Servicemeisters (wir sind seit 10 Jahren mit verschiedenen VW's in dieser Werkstatt, aber unser Mann ist zur Zeit krank):

Wollen wir die kleine Reparatur? -> dann können wir 5.000€ zahlen

Wollen wir die große Reparatur? -> dann können wir 10.000€ zahlen

Einige dieser Jungs laufen schon lange nicht mehr rund.

Aber mehr als bekloppt ist das schon.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

In der MFA war etwas von Druckspeicher zu lesen und ich habe die Ventile im Verdacht....

Danke