

Ausfall Einparkhilfe T1

Beitrag von „BernhardHH“ vom 1. Mai 2015 um 17:43

Moin Moin alle zusammen,

bei mir ist das PDC in Störung gegangen. Habe die Vermutung, dass es einer der vorderen rechten (in Fahrtrichtung) Sensoren defekt ist.

Frage: Sind die Sensoren durchnummeriert? Hat jeder seinen bestimmten Platz?

Vielen Dank!

Gruß
Bernhard