

# Sporadisches Knacken aus dem Bereich des Navigationssystems

Beitrag von „Forscher“ vom 30. Juli 2015 um 21:41

Liebe Touareg Gemeinde,

ich habe gerade einen Touareg V6TDI EZ 12/2010 (T2) gekauft.

Leider musste ich ein Sporadisches Knack-Geräusch aus dem Bereich des Navigationssystems feststellen.

Evtl. war das auch der Verkaufsgrund 😞

Kennt jemand das problem und idealerweise auch die Ursache?

Viele Grüße.

Jörg