

Viele Fehler und keine Leistung mehr...

Beitrag von „sky´s“ vom 6. September 2015 um 13:42

Sorry,

hätte ich gleich machen können...

Es handelte sich um die Sicherung 'S10' (10A) der E-Box im Wasserkasten links.