

Motor orgelt lange mit Startautomatik, sonst nicht.....?

Beitrag von „rebell“ vom 14. September 2015 um 20:27

Das selbe Problem(chen) hab ich auch, seit ich den T habe.

Ich habe das Gefühl, dass die Vorförderpumpe nicht schon beim Tür öffnen anläuft, wie sie eigentlich sollte.

Nach Zündung ein läuft sie jedoch deutlich hörbar an, und danach startet es sich auch schneller.

Aber ich finde keinen Stromlaufplan zu dem Thema, hab schon alles durchsucht.(ErWin)

Das müsste eigentlich vom Bordnetzsteuergerät geschaltet werden, gesteuert über Türkontaktschalter.

Aber messen kann man nur mit Plan.....