Eigentlich sollten nur die Bremsbeläge

Beitrag von "TouaregJunior" vom 19. November 2015 um 12:14

Hallo zusammen,

ich wollte wegen meiner Frage ietzt nicht extra einen neuen Thread eröffnen und dachte, dass die Frage auch hier rein passt 🤒

Bei der 60.000 km Inspektion meinte der 🙂 noch zu uns. dass die Bremsen (vorne) ietzt fällig wären.

Mein Vater hat sich dann aber dazu entschieden die Beläge erst zu wechseln, wenn die Verschleißwarnung angeht.

Seit gestern leuchtet nun das Lämpchen - der aktuelle km Stand beträgt jetzt 77.000km !! VW hätte die Beläge also schon vor 17.000 km getauscht - war also eine gute Entscheidung noch weiter zu fahren.

Am Telefon bei der Terminabsprache meinte unser Serviceberater dann auch, dass die Scheiben vorne auch direkt gemacht werden müssten.

Kennt jemand von euch das IST - Maß einer neuen Scheibe und das MINDEST - Maß, bei dem neue Scheiben fällig sind? Unser Vertrauen ist in diesem Punkt momentan leider nicht sehr groß zu VW neutral beraten zu werden, da die Jungs dort einfach nur auf das schnelle Geld hoffen ...

Bzw. gibt es welche hier im Forum, die auch 2 Sätze Beläge pro Satz Scheiben fahren?

Gruß vom Junior, der hofft, dass die Scheiben noch für einen 2. Satz Beläge halten 🐸

