

Standheizung - Bedienungsfrage

Beitrag von „Zed“ vom 29. November 2015 um 21:45

so, ich hab mal nachgeschaut. Im StG 18 - Standheizung in meinem 7P FL habe ich folgendes vorgefunden:

[StH-Ventil.jpg](#)

Byte 01 Bit 3 war bereits - werksseitig - deaktiviert.

[domanski](#): Was sagt mir das nun?

CU

Götz