

# Keyless Access Problem

**Beitrag von „mark1“ vom 2. Dezember 2015 um 21:58**

Ich bin einen Schritt weiter gekommen- bei mir spinnen die Sensoren im Türgriff ...  
Das könnte auch der Grund für Dein selbsttätiges Ver-/Entriegeln sein  
Ich habe das (0 Euro Lösung) einfach abgeklemmt, siehe hier:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...SY-deaktivieren>

Wer auch die Schalter defekt hat, einfach eine Leitung (Pin 3, siehe obiger Post) mehr  
abklemmen  
Anbei die Stromlaufpläne der Fahrertür

Gruss

Mark