

# Heizungsausfall während der Fahrt

**Beitrag von „Franken1“ vom 6. Dezember 2015 um 09:46**

Hi Mark,

die Klima is ja bei mir eh immer aus da ich 1 auf Econ fahre und 2 die Außentemp unter 5 Grad ist.

Außerdem haben mir auch viele gesagt das die 1 Generation Wasserpumpe die also vom Werk eingebaut waren sehr störanfällig sind egal ob im Touareg oder im T5 Bus.

Denke ich werde mal die Pumpe wechseln dann berichte ich mal weiter.

Viele Grüße Dragan