

Frontscheibe beschlägt

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 5. Januar 2016 um 13:14

Hallo Rimbart,

das hat er bei mir nicht gemacht.

Sicher ist, diese Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit -momentan Eisregen-, behagen ihm nicht.

Trotz Heizungseinstellung auf Frontscheiben, bildet sich Eis am unteren Rand der Frontscheibe, allerdings nur partiell.

Den Gummis der Wischer gefällt das Wetter auch nicht.

Die brauchen jetzt 2 Wischgänge um die Regentropfen von der Scheibe zu entfernen und schrubbern über die Scheibe.

Luftfeuchtigkeit: 98%

Temperatur: -4°

Spass macht das nicht mehr.

Gruß

Hannes