Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von "rebell" vom 18. Januar 2016 um 19:20

https://www.touareg-freunde.de/attachment.php...33&d=1285360991

Danach bin ich vorgegangen.

Dann habe ich geschaut, auf welchem nicht belegten Sicherungsplatz (da ist dann nur auf einer Steckseite der späteren Sicherung ein Stecker eingepinnt) Dauerplus liegt.

Da habe ich dann nach abklemmen der Batterie den Stecker des Repsatzes eingepinnt, so dass dann dort beide belegt sind und durch die 1A Sicherung verbunden werden.