

Ist mittlerweile ein Schnorchel verfügbar?

Beitrag von „PandA“ vom 15. Juni 2016 um 18:00

Hallo [Amanzie82](#) ,

wir sind selber schon in Afrika gefahren (ohne Schnorchel) gab keine Probleme.

2014 sind wir dann Island gefahren und haben die dänischen Luftfilter verbaut (diese haben einen Bypass), somit halten sie einen Schwab aus und haben ca. 85 cm Wattiefe erreicht (getestet). 😄

Bei unserem 10 Zylinder brauchen wir über einen Schnorchel eh nicht nachdenken, da kein Platz.

Wir haben allerdings da Luftfahrwerk um 20mm höher programmiert. 😞