

Ton Aussetzer RNS 850 / fahren ohne Navigationsrechner

Beitrag von „udow“ vom 16. Juni 2016 um 08:19

[Zitat von juma](#)

Servus Udo,

herzlich willkommen!

Gibt es in der Sache etwas Neues zu berichten? Hat die Reparatur stattgefunden?

Das Gerät wurde ausgebaut und zur Reparatur geschickt.

Bis auf das ganze Multimediagedöns inkl. Navi funktioniert aber alles andere.

Leider wurde bei der Reparatur kein Fehler festgestellt.

Heute soll ich ein Austauschgerät bekommen, ich glaube aber das es nichts bringen wird.

Das Ganze besteht ja im Groben aus 5 Komponenten

- Bedieneinheit mit Display
- Navigationsrechner (Handschuhfach)
- Radioeinheit (hinter Kofferraumverkleidung links)
- Diagnosebrücke mit MOST-Anbindung
- MOST-LWL Ring

Ich habe mich im Inet mal schlau gelesen.....soweit es ging 😊

Ich tippe mehr auf einen Ringbruch des MOST-Busses oder ein Defekt des Radio's, bzw. der Diagnosebrücke

Navigation und auch die optische Anzeige funktionieren ja zu 100%

Ich habe eigentlich nur Probleme mit dem Ton.

Lt Fehlerprotokol ist das Radio nicht erreichbar

Mal sehen was dabei heute rauskommt. 🙏

Grüße!

Udo

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/21813-ton-aussetzer-rns-850-fahren-ohne-navigationsrechner/?postID=282880#post282880>