

**Abgas-Fehlermeldung;**

**4807**

**Abgasrückführungssystem P 0401 00 durchsatz  
zuklein**

**Beitrag von „michael197100“ vom 31. Juli 2016 um 20:27**

hallo, muß eine Grundeinstellung des neuen AGR Ventils durchgeführt werden oder funktioniert das so ?