

# Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 25. September 2016 um 11:47

Hallo Leute,

habe jetzt die beiden Ansaugbrücken ausgetauscht.

Musste leider auch das AGR Ventil kurz abbauen, da ich sonst die Ansaugbrücke (Fahrerseite) nicht heraus bekam. Auf jeder Seite sind pro Ansaugbrücke noch eine Halterung (siehe Bild) eines Rohres mit aufgelegt,

das den Ausbau etwas schwieriger macht. Außerdem kommt man an die Schrauben zum AGR Ventil

fast gar nicht hin.....aber naja geschafft.

Die ersten 2-3 mal Anlassen dauerte ca. 10 sec bis er ansprang.

Jetzt ist aber alles gut und er läuft wieder normal. Es war auf jedenfall notwendig die Teile zu tauschen,

meine hatten an 2 -3 Stellen pro Ansaugbrücke schon gar kein Lager mehr.

Jetzt hab ich trotzdem immer noch eine Fehlermeldung im System.

Vielleicht weiss jemand Rat, was noch zu machen wäre...bzw hab ich irgendwas vergessen ??

Beim Fahren merkt man überhaupt nichts (kein Notfallprogramm), alles in Ordnung.

Nur eben die Gelbe Abgaswerkstatt Lampe stört noch 😞

Fehler beim Auslesen:

P1099 -Ansaugkrümmerrohrsteuerung Stromkreis (siehe P2008) - Permanent

Gruß

Peter