

# **Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung**

**Beitrag von „Humvee“ vom 26. Oktober 2016 um 22:32**

Wenn keine Standheizung vom Werk her verbaut ist sondern nur der Zuheizer, dann braucht man auch nichts Codieren.

Da bei Fahrzeugen wo nur die Zuheizfunktion vorhanden ist, das Absperrventil nicht verbaut wurde und somit der Motor mitgeheizt wird.