Fertigungsprobleme bei Bosch-Dieselpumpen

Beitrag von "andreas" vom 11. Februar 2005 um 17:34

Zitat von Hagen

Es gibt also auch noch positive Meldungen.



D. h. doch aber, daß die verbauten Pumpen (noch) nicht wirklich fehlerhaft sind. Und ob sie es jemals werden. Wer weiß?

Wären sie verbaut worden, höchstens in einer Handvoll Dicker. Eine Auslieferung wäre aber nicht erfolgt, selbst wenn man schon zum Abholtermin in WOB gewesen wäre. Das Problem ist auf den Versuchsständen eh erst nach einer sehr hohen Laufleistung aufgetreten, da wären Ausbesserungsmaßnahmen bei mehreren regulären Serviceterminen ohne zusätzlichen Aufwand beim 👺 möglich gewesen, ohne irgendeinen Schaden am Motor zu erzeugen.

Gruß andreas (der sich informiert hat)