

# W12 klackert wenn er kalt ist

Beitrag von „Blaeblume“ vom 7. Dezember 2016 um 16:56

Liebe Gemeinde,

leider habe ich seit ein paar Tagen ein Problem mit unserem neuen Touareg. Wie schon im "Vorstellungs Thread" geschrieben, haben wir ihn erst seit ein paar Wochen, leider schleicht sich aber jetzt schon ein sehr komisches Geräusch ein, was den Spass etwas trübt.

Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll.

Es ist ein klackern, wie wenn man eine Karte beim Fahrrad zwischen die Speichen klemmt.

Das ganze tritt aber nur auf, wenn ich zwischen ca. 20-40Km/h vom Gas gehe.

Kein Beschleunigen ist nichts zu hören, ebenso wenn man schneller als 50Km/h fährt.

Die Frequenz des Klackern ist abhängig von der Geschwindigkeit. Es bleibt auch im Leerlauf.

In Kurvenfahrten ist es gefühlt etwas lauter. Wenn der Wagen war ist, also die Öltemperatur, dann ist das Klackern weg, bzw. kaum noch hörbar.

Ich war schon in einigen VW-Werkstätten hier in München, leider ohne Erfolg.

Keiner der Mechaniker die mit mir gefahren sind, kannten das Geräusch, sprich, sie sind allesamt planlos.

Die Fehlersuche sei wohl sehr aufwendig, mit Mikrofonen unterm Wagen und allem was dazugehört.

Es wäre schön, wenn mir einer von euch etwas helfen könnte, was die Fehlersuche zumindest eingrenzt.

Vielleicht erkennt ja sogar einen seinen Dicken wieder, mit dem selben Geräusch.

Ebenso wäre ich dankbar, über kompetente Werkstätten im Raum München.

Fehlerspeicher wurde ausgelesen, jedoch war nichts hinterlegt.

Besten Dank schon mal,

der Simon