

Standheizung / Lüftung nur halblebig

Beitrag von „mark1“ vom 10. Januar 2017 um 20:02

Überprüfe mal, ob die CT abends auf "Auto" steht, es könnte sein, dass er eine vorherige manuelle Einstellung beibehält

Gruss

Mark