## Batteriewechsel beim Touareg 7L Baujahr 2008 3.0 V6 239 PS

## Beitrag von "eden" vom 15. Januar 2017 um 13:13

Hallo,

vor ein paar Tagen hat eine Werkstatt die Batterie erneuert.

Es wurde It. Werkstatt eine Exide mit 100Ah eingebaut.

Nach einigen Forenbeiträgen habe ich gesehen, dass die Originalbatterie nur 85Ah hat.

Gefahren bin ich inzwischen ca. 60 km.

Heute morgen beim Starten leuchtete zunächst die Abgaswarnleuchte auf. Kurze Zeit später kam die Meldung "Motorstörung".

Kann da ein Zusammenhang bestehen?