## Touareg II Öl im Kühlwasserbehälter, usw.

## Beitrag von "Thotti" vom 31. Januar 2017 um 12:58

Laut Aussage meines freundlichen ist es wohl so, dass man ein und dieselbe Software nur einmal freischalten muss.

Nach einem Absturz und Neuaufspielen DERSELBEN Software (also selbe Version wie vorher) braucht man wohl keinen neuen Freischaltcode.

Denn soll man nur brauchen, wenn man eine neue oder andere Version draufspielt.

Daher kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert.