

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Bella-HJ“ vom 8. Februar 2017 um 18:21

Hallo liebe Touaregs,

ich habe vor 3 Jahren hier vermerkt, dass in meinem Dicken der Wechsel von einer Nokia-FSE zu einer für Iphone 4 geeigneten 3C8035730D gut funktioniert hat.

Ich habe mein Iphone 4 Handy bis vor kurzem problemlos nutzen können.

Jetzt habe ich ein neues Samsung Handy und dort meine SIM aus dem Iphone übernommen.

Da das Samsung nicht gekoppelt werden konnte, habe ich eine neue SIM mit neuer Telefonnummer ins Iphone gesteckt und in dem Samsung eine Umleitung aufs Iphone geschaltet.

Ergebnis:

Ich sehe im MFA nicht mehr, dass mein Iphone per Bluetooth verbunden ist.

Die Hörertaste am Lenkrad funktioniert nicht mehr.

Mit der Sterntaste kann ich aber per Sprachbefehle übers Iphone beliebig anrufen.

Wenn mich aber jemand anruft, wird das Iphone zwar aktiv, ich höre über Autolautsprecher auch den Anrufton, kann aber weder mit Hörer-Taste noch mit Stern-Taste den Anruf annehmen.

In der MFA wird nichts mehr bzgl. Telefon angezeigt.

Auch nach 3-Minuten Abkopplung der FSE hat sich nichts geändert.

Bitte, weiß jemand von Euch einen Rat.

Freundliche Grüße

Heinz