

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Bella-HJ“ vom 9. Februar 2017 um 19:38

Keine Bluetooth-Verbindungsmöglichkeit mehr!

Hallo Andreas,

das Iphone ist das selbe, das ich vor 3 Jahren koppeln konnte.

Ich habe nun die Bluetooth-Verbindung im Iphone beendet und auf *-Tastendruck am Lenkrad sagt die freundliche VW-Stimme nun auch, dass kein Gerät verbunden sei. Trotz mehrstündiger Abkopplung der FSE erhielt ich nach dem Ankoppeln aber keine Aufforderung der Bluetooth-Kopplung, wie ich es vor 3 Jahren hatte.

Ich weiß nicht, wie ich von Autoseite her die Kopplung initiieren kann.

Im RNS2-Radio/Navi gibt es keinen Telefon-Bereich. Die MFA zeigt auch nur die beiden Menüpunkte Kraftstoffverbrauch und Komfort-Setup ohne Telefonmenüpunkt.

Hallo Mark,

tolle Sache mit der App rSAP. Ich habe mir daraufhin noch einmal meinen Kaufbeleg der FSE 3C8035730D angesehen und siehe da, es ist ein Bluetooth-Interface mit rSAP SMS FSE A2DP HFP also müsste ich auch mein Samsung A5 (2016) verbinden können, denn es soll rSAP-fähig sein.

Aber ich bekomme ja noch nicht einmal von Auto-Seite her die Möglichkeit geboten, ein Gerät zu koppeln!?

Muss ich die Batterie abklemmen? (Äußerst ungern)

Muss ich die FSE herausziehen und abklemmen?

Da die einzelnen Geräte ja funktionieren, kann es auch kein Sicherheitsproblem sein.

Vielen Dank vorerst für Eure Hilfe, vielleicht wisst Ihr noch mehr.

Gruß Heinz