

Radio saugt meinen T-Rex leer ...

Beitrag von „Janni“ vom 16. Februar 2017 um 09:04

Moin!

Also Schalttafel rechts, alles was mit dem Radio zu tun haben könnte:

SC4 Telematic, Telefon

SC10 TV-Tuner

SC11 Radio, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation

SC12 Verstärker für Soundsystem

SC49 automatisch abblendbarer Innenspiegel, Telefon

SC36 Dachmodul, Telefon, Kompassmodul (Steuergerät für Fahrzeug-Lage-Erkennung)

Verflixt, es gibt rechts eine Sicherung bei der der Alarm angeht wenn man sie ziehtwelche war das noch...