

Luftfederung defekt...

Beitrag von „Ralf4711“ vom 18. Februar 2017 um 18:54

Hallo Marco,

ich hatte gehofft dadurch das die höhen Information nicht übermittelt wird, versucht das Auto weiter und schließlich zu lange die richtige Höhe zu erreichen?

Bislang fährt er prima rauf und runter ... riecht aber zugegebener massen ein wenig nach WD40



Ich werde das morgen nochmal prüfen ... ich denke auch nicht das das vorhandene Spiel normal ist ... aber was heißt das bei so einem Plasikbomber schon.

Vielleicht kann da ja noch jemand licht ins dunkle bringen?

Grüße

Ralf