

Problem mit LED-Anh

Beitrag von „Arndt“ vom 27. März 2017 um 09:27

Hallo Andy,

das Symbol bedeutet das Bergabfahr- und Berganfahrassistent mit dem Anhänger nicht möglich ist und deshalb abgeschaltet wird.