

Differentialleuchte im Display und Ruckeln bei Kuvenfahrt

Beitrag von „Springtoifel“ vom 15. Mai 2017 um 21:21

So nach der ersten Fehlersuche durch die Werkstatt , wie sollte es anders sein keinen schaden oder Fehler festgestellt, lediglich ein Fehler in der Übertragung zum Motorsteuergerät wurde gefunden.

Der gute wollte jetzt nochmal bei VW anfragen ob die Problematik da bekannt ist .

Oh man

