

Vibrationen nach Kardanwellentausch

Beitrag von „Hannes H.“ vom 12. Juni 2017 um 19:48

Hast du nur das Lager getauscht? Wenn ja, hast du die Kardanwelle vor dem Zerlegen markiert und wieder gleich zusammengesetzt? Wenn nein, dann kannst du die Kardanwelle gleich wieder ausbauen und durch eine neue ersetzen, da das Wuchten wohl teurer ist als eine neue Kardanwelle....

MfG

Hannes