

# Nerviges Knarzen aus dem Bereich der Vorderachse

Beitrag von „touakrid“ vom 18. Juni 2017 um 03:15

Hallo, muss nun die vorderen unteren Querlenker wechseln, weiss jemand die Drehmomente ?  
Ich habe gelesen, innen beide Bolzen 180 Nm, der zwischen Lenker und Federbein 150 Nm, und  
am Kugelkopf 105 Nm ? Klingt das korrekt ?

Danke und Grüsse

Dirk