

Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten

Beitrag von „piston“ vom 11. August 2017 um 07:11

Ist der Fehler reproduzierbar, bzw wie lange muss der Motor gestanden haben bis der Fehler wieder auftritt