## Verkehrszeichenerkennung zeigt falsche Geschwindigkeiten an

## Beitrag von "hoki" vom 9. Oktober 2017 um 18:34

Nach einiger Diskussion mit dem VW "Kundenservice" wurde mir heute endgültig bestätigt:

- 1) wenn die Kamera kein Schild erkennt, im Navi aber drinsteht, daß an der Stelle ein Schild sein müsste, dann zeigt die VZE diese Navi-Begrenzung an.
- 2) nein, es gibt KEINE neure Software, die dieses Verhalten nicht aufweist. Auch nicht beim Facelift. Dieses Verhalten sei bei ALLEN VW so gewollt.
- 3) daß dem Händler dieses Verhalten völlig unbekannt war, wollte man nicht weiter kommentieren.

## Daraus folgt:

- 1) besser keine Autos beim AH Morrkopf in Weingarten kaufen, denn deren Serviceleiter kennt sich mit den modernen Assistenzsystem nicht aus
- 2) keinen VW mehr kaufen. Denn daß einfach veraltete Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeit werden, wenn die Kamera kein Schild erkannt hat, das hat mit einer VerkehrszeichenERKENNUNG nicht zu tun. Ford kann das in seinen preiswerteren Autos deutlich besser.
- 3) VW kann nicht Premium bei den Leistungen und auch nicht beim Service nur bei den Preisen.

Werde das alles mal an den ADAC etc. melden, mal sehen, was die davon halten. Zumindest muss man versuchen, möglichst viele (potentielle) VW-Käufer über diesen Fehler zu informieren.

Gruß, Holger