

# Motorschaden durch nassen Luftfilter

**Beitrag von „markustoe“ vom 11. Oktober 2017 um 13:58**

Hab ich den Werkstattmeister auch gefragt, gibt's da eine TPI oder irgendwas...,  
Nein, aber Fehler ist nicht neu

Sie haben die Wasserhöhe im Kasten gemessen: 8cm.....

Wo liegt das Problem: Der T saugt die Luft zum Teil aus dem Radkästen an, da ist natürlich auch Dreck dabei..., der verstopft das zu kleine Auslassventil am Filterkasten.  
Der Neue Filterkasten hat ein größeres Ventil und in den Luftleitungen sind weitere Wasserablässe drin.

Mein Fazit: sollte ich das Auto behalten werde ich alle paar Wochen da mal reinschauen.....