

# Wo ist die Batterie eingebaut im T 2

**Beitrag von „snowbeat“ vom 15. Oktober 2017 um 15:42**

Habe die Batterie jetzt gewechselt, alles funktioniert aber die Airbag Warnlampe leuchtet jetzt "Airbag Störung"

Waran kann das liegen, war der Fahrersitz zu lange vom Strom getrennt?

Ich habe einen OBD2 Adapter, dieser zeigt aber komischerweise keinen Fehlercode an.