

Wassereintritt unter dem Handschuhfach in den Innenraum / 7P

Beitrag von „Michael M.“ vom 28. Dezember 2017 um 16:52

Check lieber vor dem Termin den Klimaanlageablauf. Hatte ich auch. Schlauch abgezogen und nach gefühlten 100 Litern Wasser den Schlauch durchgepustet (mit dem Mund). Machte dann Plopp und seither ist Ruhe.