

Ausbrüche am Allwetter vorne

Beitrag von „markustoe“ vom 27. April 2018 um 21:39

Hallo Gemeinde

heute zufällig vorne die Reifen begutachtet, All Wetter original.

Es sind in einigen Segmenten Teile ausgebrochen, hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?

Profil noch ca 5mm, Lauf: 28tkm

Ich hoffe ihr versteht was ich meine...., morgen kommen Bilder...