

Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „curio“ vom 24. Mai 2018 um 09:08

..So, anbei die Fotos vom V8 TDI.

...das ist gelinde gesagt eine Katastrophe, in den Kästen stehen beidseits ca 1-2 cm Wasser, die Filter sind im unteren Bereich vollkommen nass und haben sich bereits teilweise aufgelöst.

Vielleicht sollte das VW auch in seine Servicemaßnahme aufnehmen....

[IMG_4992.jpg](#)[IMG_4991.jpg](#)[IMG_4990.jpg](#)[IMG_4989.jpg](#)

Happy Day

Achim