

Tempomat Problem

Beitrag von „dbmtrde“ vom 8. Juli 2018 um 19:37

Hallo zusammen,

Mein Händler hat das Tempomat Bedienungstasten gegen neuen ersetzt und mein Tempomat funktioniert wieder.

Jetzt habe ich aber immer noch das Problem mit defekte Tieftönern VL + VR und HR... Der Händler würde die teile auch austauschen und daher brauche ich die Teilenummer von Dynaudio Tieftönern..

Ich habe auch Fehler auslesen lassen und die hänge ich auch mit. Die Teilenummer die im Screenshots angezeigt werden die sind glaube ich nicht richtig oder ich finde damit nichts außer Verstärker.

Es wäre sehr nett wenn jemand mir weiterhelfen könnte.

Vielen Dank vorab!